

# nice WA9

(I)

Istruzioni per il  
montaggio di:

Confezione di 6  
lampade di  
segnalazione

(GB)

Instructions for  
fitting aerial:

6 Indicator  
lights

(F)

Instructions de  
montage de:

Boîte de 6  
lampes de  
signalisation

(D)


Montageanleitung  
der:

Packung mit  
6 Signallampen

(E)


Instrucciones  
de montaje:

Paquete de 6  
lámparas  
indicadoras



WIL 6

WIL 4



- (I) Fissare per primo il circuito, già predisposto con il cablaggio a 500mm dalla testa della sbarra (fig.1).
- (GB) First install the circuit, already cabled, 500mm from the head of the bar (Fig.1).
- (F) Fixer en premier le circuit déjà précâblé à 500mm de l'extrémité de la lisse (fig.1).
- (D) Als erstes den bereits vorbereiteten Kreislauf mit der Verdrahtung 500mm ab Schrankenende befestigen (Abb.1).
- (E) Primero fije el circuito, ya listo con el cableado, a 500mm de la cabeza de la barrera (fig.1).




FIG.1

- (I) Di seguito forare e fissare i circuiti a passo (1050mm / 700mm) (fig.2).
- (GB) Now drill and install the circuits at a (1050mm / 700mm) pitch (Fig.2).
- (F) Percer et fixer les circuits tous les (1050mm / 700mm) (fig.2).
- (D) Dann lochen und die Kreisläufe mit einer Teilung von (1050mm / 700mm) befestigen (Abb.2).
- (E) Luego perfora y sujete los circuitos cada (1050mm / 700mm) (fig.2).




FIG.2

- (I) Richiudere inserendo il nastro rosso e i tappi (fig.3).
- (GB) Close by fitting the red tape and caps (Fig.3).
- (F) Refermer en appliquant le ruban rouge et les bouchons (fig.3)
- (D) Wieder schließen und das rote Band und die Kappen einsetzen (Abb.3).
- (E) Cierre introduciendo la cinta roja y los tapones (fig.3).




FIG.3

- I Forare l'armadio con foro  $\varnothing 8.5$  come indicato nel disegno ed inserire il passacavo. Fare passare il cavo fino alla centrale elettronica (fig.4).
- GB Drill a 8.5  $\varnothing$  hole in the cubicle, as shown in the drawing, and insert the grommet. Pass the cable through to the electronic control unit (Fig.4).
- F Faire un trou  $\varnothing 8.5$  dans l'armoire comme l'indique le dessin et introduire le passe-câble. Faire passer le câble jusqu'à la centrale électronique (fig.4).
- D Ein Loch mit  $\varnothing 8.5$  in den Schrank bohren, wie in der Zeichnung gezeigt, und den Kabeldurchgang einfügen. Das Kabel bis zur Steuerzentrale durchführen (Abb.4).
- E Realice un orificio de  $\varnothing 8.5$  mm en el armario, como indicado en la figura, e introduzca el aislador pasapanel. Haga pasar el cable hasta la central electrónica (fig.4).




FIG.4

- I Collegare i cavi come indicato (fig.5), rispettando le polarità.
- GB Connect the cables as shown (Fig.5) observing polarity.
- F Connecter les câbles comme l'indique la fig.5 en respectant la polarité.
- D Die Kabel wie gezeigt (Abb.5) verbinden, dabei ihre Polung beachten.
- E Conecte los cables como indicado (fig.5), respetando la polaridad.





FIG.5



**nice**

Via Pezza Alta, 13 - Z.I. di Rustignè  
 31046 ODERZO - TV - ITALY  
 Tel. 0422/853838 - Fax. 0422/853585  
<http://www.niceforyou.com> - email: [info@niceforyou.com](mailto:info@niceforyou.com)

V.002  
 ISTW030-4865